





Barrage des Gloriettes




© Photo EDF F. Oddoux

Vue en plan barrage avant travaux de 2010



Evacuateur de crue PKW – vue en plan



Nom du barrage

Nom de la retenue Rivière Ville proche/Département Maître d'Ouvrage But principal (autre)

Type de barrage
Fondation, type et nature

Maître d'œuvre/Bureau Etudes Entrepreneur

Gloriettes

Gloriettes Gave d'Estaubé Gèdre/Hautes-Pyrénées EDF Hydro Sud-Ouest (C)

H VACC

R migmatique, micaschiste, gneiss

EDF –REH Pyrénées / Entreprise Industrielle - Coyne et Bellier Entreprise Industrielle, Bachy

PKW © Photo EDF F. Oddoux



Données techniques

Hauteur sur fondation Longueur en crête Volume du barrage (R+B) Volume de la retenue à RN Surface de la retenue à RN Surface du bassin versant Qmax évacuateur à PHE Type d'évacuateur de crue PHE = RN + 0,8 m

Qmax vidange de fond à RN Cote de la RN Cote de la crête du barrage 45 m 135,6 m (B) 25 000 m³ 2,81 hm³ 0,135 km² 18 km² 161 m³/s L (4 passes) +PKW + chenal en marches


d'escalier au rocher 15 m³/s 1 667 NGF 1 667,8 NGF

Comportement du barrage

Déplacements horizontaux T2W
Déplacements verticaux T2W
Débits de drainage T2W

Historique

Période de construction 1949 - 1951
Autres travaux dates 1969 - 2010
Type de travaux Divers (a)
supplémentaires
Raisons des travaux Divers (a)
supplémentaires
Particularités U



Situation



2012 Flood © Photo EDF



2012 Flood © Photo EDF



Dam name

Name of reservoir River Nearest town/Department Owner

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type
Engineer/Consultant

Contractor

Gloriettes

Gloriettes Gave d'Estaubé Gèdre/Hautes-Pyrénées EDF Hydro Sud-Ouest (C)

H VACC

R migmatic, micaschist, gneiss EDF –REH Pyrénées / Entreprise Industrielle - Coyne et Bellier Entreprise Industrielle, Bachy

© Photo EDF L. Faramond



Technical data

Height above foundation 45 m Length at crest 135,6 m (C) 25 000 m³ Dam volume (F+C) 2,81 hm³ Reservoir capacity at NWL 0,135 km² Reservoir area at NWL 18 km² Catchment area 161 m³/s Qmax Spillway at MWL L (4 bays) + PKW + Spillway type MWL = NWL + 0.8 mstepped channel in the rock 15 m³/s

1 667 m a.s.l.

1 667,8 m a.s.l.

Qmax Bottom outlet at NWL Normal Water Level (NWL)

Dam crest Elevation

Dam behavior

Horizontal displacements T2W
Vertical displacements T2W
Leakage rate T2W

History

Construction Period 1949 - 1951
Additional works date 1969 - 2010
Type of additional works Various (b)
Reasons of additional works Various (b)

U

Special features

© Photo EDF L. Faramond



© Photo EDF L. Faramond



Location



Références bibliographiques :

Hupner H. et al. (1955). - Economie et sécurité des divers types de barrages en béton. ICOLD 5º Congrès, Paris, Q17R81

Fabre J. P. et al. (2003). - Analyse du comportement mécanique à long terme des barrages-voûtes. Analysis of the mechanical long term behavior of arch dams. *ICOLD 21^e Congrès, Montréal, Q82R43*

Leite Ribeiro M.et al. (2009). - Hydraulic capacity improvement of existing spillways - Design of piano key weirs. *ICOLD* 23^e Congrès, Brasilia, **Q90R43**

Houdant B. et al. (2011). - Barrage des Gloriettes - Hautes Pyrénées Evacuateur de crues complémentaire (Piano Key Weir), - Dissipation d'énergie en aval. *CFBR Symposium, Chambéry*,

Vermeulen J. et al. (2012). - Design and construction of new innovative labyrinth piano key weir spillways (PKW). Dimensionnement et construction d'innovants évacuateurs de crue (labyrinthes en touches de piano). *ICOLD 24^e Congrès, Kyoto, Q94R22*

Vermeulen J. et al. (2017). - Développement d'une nouvelle méthode de dimensionnement des aérateurs de PKW-Design of a PKW aeration network. *CFBR Colloque technique « Hydraulique des barrages et des digues ». Chambéry,* **d08**

Observations complémentaires / Additional informations :

(a) 1969: Reprise de zones dégradées par le gel; 1972: Réalisation d'un réseau de drainage et d'un voile d'injection; 1981: Réfection des bétons du couronnement et des passes déversantes; 1992, 1995 et 1997: Opérations de nettoyage des drains; 1996: Ragréage du parement amont; 2003: Réfection du tapis de réception à l'aval des passes déversantes d'origine et divers travaux de réparation de bétons dégradés; 2007: Mise en place de 2 pendules inversés au niveau de la culée rive droite et d'une instrumentation par Vinchon entre cette culée et la voûte; 2009-2010: Réalisation d'un évacuateur de crues complémentaire de type PKWeir sur la digue de fermeture en rive droite avec un coursier aval au rocher en marches d'escalier rejoignant le tronçon court-circuité; 2010: Réparation de l'étanchéité de la toiture du bâtiment abritant la vanne de fond à la jonction barrage/toiture.

(b) **1969**: Resumption of areas degraded by frost; **1972**: Construction of a drainage network and an injection curtain; **1981**: Concrete refurbishment of the dam crest and spillway bays; **1992**, **1995** and **1997**: Drain cleaning operations; **1996**: upstream facing mqintenance; **2003**: Repair of the reception mat downstream of the original spillway bays and various repair work on degraded concrete; **2007**: Installation of 2 inverted pendulums at the right bank abutment and instrumentation by Vinchon between this abutment and the arch; **2009-2010**: Construction of an additional PKWeirtype spillway on the right abutment closure dyke with a downstream stepped chute to the rock joining the bypassed section; **2010**: Waterproofing repair of the roof of the building housing the bottom outlet valve at the dam / roof junction.

© Comité Français des Barrages et Réservoirs – https://barrages-cfbr.eu/ - CFBR 2022

Cette monographie est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr.

This monograph is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License. To access a copy of this license, please go to the following address https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0.

