



Barrage du Jotty



Prise d'eau Vidange de fond avec coffrage Fouilles

blindées avec

coffrage bois

béton

Elévation amont

Vidange de fond Vidange de fond Barrage

Nom du barrage	Jotty
Nom de la retenue	Jotty
Rivière	Dranse de Morzine
Ville proche/Département	Thonon/Haute-Savoie
Maître d'Ouvrage	EDF Petite Hydro (C)
But principal (autre)	Н
Type de barrage	VACC + PGCC
Fondation, type et nature	R calcaire
Maître d'œuvre/Bureau Etudes	EDF / Coyne et Bellier
Entrepreneur	Entreprise Industrielle

© Photo EDF Déversement en crue



Données techniques

Hauteur sur fondation 57 m Longueur en crête 120 m Volume du barrage (R+B) (B) 10 500 m³ Volume de la retenue à RN 0,72 hm³ Surface de la retenue à RN 0,18 km² 200 km² Surface du bassin versant 250 m³/s Qmax évacuateur à PHE Type d'évacuateur de crue L (8 passes) + fosse PHE = RN + 1,75 m non revêtue Qmax vidange de fond à RN 140 m³/s Cote de la RN 646 NGF Cote de la crête du barrage 650 NGF

Comportement du barrage

Déplacement horizontal	2١
Déplacement vertical	2١
Fuite	M


Historique

Période de construction


Autres travaux dates	1950-2020
Type de travaux	Divers (a)
supplémentaires	
Raisons des travaux	Maintenance et
supplémentaires	amélioration sûreté
Particularités	U

1947-1949

Coupe type et élévation évacuateur



Coupe type de la vidange de fond



Situation



© Photo EDF B. Blancher



© Photo EDF B. Blancher



Dam name

Name of reservoir River Nearest town/Department Owner Main purpose (other)

Dam type Foundation, rock type Engineer/Consultant

Contractor

Jotty

Jotty Dranse de Morzine Thonon/Haute-Savoie EDF Petite Hydro (C)

H
VACC + PGCC
R limestone
EDF / Coyne et Bellier

Entreprise Industrielle

© Photo EDF during construction



Technical data

Height above foundation 57 m Length at crest 120 m Dam volume (F+C) (C) 10 500 m³ 0,72 hm³ Reservoir capacity at NWL 0.18 km^2 Reservoir area at NWL 200 km² Catchment area 250 m³/s **Qmax Spillway at MWL** L (8 bays) + unlined Spillway type MWL = NWL + 1,75 mdissipation basin 140 m³/s Qmax Bottom outlet at NWL 646 m a.s.l. Normal Water Level (NWL) Dam crest Elevation 650 m a.s.l.


Dam behavior

Horizontal displacement 2Y Vertical displacement 2Y Seepage M

History

Construction Period 1947-1949
Additional works date 1950-2020
Type of additional works Various (b)
Reasons of additional works Maintenance and dam safety
Special features U

© Photo EDF « Bioge » typr excavation



© Photos EDF Bottom outlet tunnel after 2015 flood





Location



Références bibliographiques :

Bourriot R. (1968). Fouilles Bioge (fouilles blindées en béton). Revue Travaux, n° 400:755-775

Fabre J. P. et al. (2003). Analyse du comportement mécanique à long terme des barrages-voûtes. Analysis of the mechanical long term behavior of arch dams. *ICOLD 21^e Congrès. Montréal*, **Q82R43**

Observations complémentaires / Additional informations :

Le barrage du Jotty est une voûte de hauteur modeste au-dessus du terrain naturel ayant nécessité des fouilles blindées dans les alluvions sur une profondeur de plus de 30 m. Les fouilles ont été entreprises avec un blindage et coffrage bois au début en rive droite mais avec des difficultés. Sous l'impulsion d'André Coyne, le chantier a remplacé le blindage en bois des parois de la fouille par un blindage en béton coulé au contact direct des alluvions et étrésillonné par des butons en bois. La fouille de type « Bioge » était née.

The Jotty dam is an arch dam of modest height above the natural ground which required armored excavations in the alluvium to a depth of more than 30 m. The excavations were undertaken with armor plating and wooden formwork at the beginning on the right bank, but with difficulties. At the instigation of André Coyne, the site replaced the wooden shielding of the excavation walls with concrete shielding poured in direct contact with alluvium and bridged by wooden struts. The « Bioge » type excavation was born.

(a) **1950**: réparation du radier de la dérivation provisoire (déjà endommagée en 1947) équipé en vidange de fond et détruit après utilisation de la vidange lors de fortes crues ; **1980-1981** et **2010-2011**: Travaux de réfection complète des vannes de la vidange de fond ; **1987**: Reprise des enduits de part et d'autres des vannes de vidange ; **1990-1993**, **2006** et **2016**: curage de sédiments déposés dans la retenue ; **2000** puis **2007**: réfection des piédroits et du radier de la galerie de vidange de fond avec ajout d'un blindage en 2007 sur 12 m en aval des vannes ; **2020**: opération de débouchage de la galerie de la vidange de fond, obstruée par des amas de bois apportés par la crue de 2015, avec l'aide d'un robot subaquatique.

(B) **1950**: repair of the diversion tunnel invert (already damaged in 1947) equipped as bottom outlet tunnel and destroyed after using the bottom outlet during large floods; **1980-1981** and **2010-2011**: complete repair works on the bottom outlet gates; **1987**: resumption of concrete lining on both sides of the bottom outlet gates; **1990-1993**, **2006** and **2016**: removing of sediments deposited in the reservoir; **2000** then **2007**: repair of the piers and the invert of the bottom outlet tunnel with the addition of steel lining in 2007 over 12 m downstream of the gates; **2020**: operation of unblocking the bottom outlet tunnel, blocked by wood piles brought in by the 2015 flood, with the help of an underwater robot.

© Comité Français des Barrages et Réservoirs – https://barrages-cfbr.eu/ - CFBR 2022

Cette monographie est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr.

This monograph is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License. To access a copy of this license, please go to the following address https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0.

